


注：不同的配置需求  
秤架结构各有不同

## TCS电子台秤安装步骤示意图 通用版


上海全扶实业有限公司  
服务电话：400-990-1320

1




拿去秤盘

2




将秤体平稳放置，调整四只秤脚高度使水平泡(选配)居中

3




调整四角的保护螺丝，(保护螺丝已用红色标记)  
使之与上秤架的间隙为5-8mm，然后用螺母固定

6




盖上台面，仪表通电，  
该台秤在工厂出货前已校正过。

5



将传感器电缆线穿过立柱，并用三颗内六角螺丝拧紧立柱  
(注意螺栓不要拧在电缆上)，将传感器电缆插头插入仪表  
背面插孔，将仪表安装到立柱上，多余的电缆塞入立柱内。

4



(秤架反面图)

将传感器中间的限位保护螺丝完全卸掉